

Description de l'ouvrage :

Diagnostic amiante, soumission et suivi de désamiantage

Maître de l'ouvrage :

Nestlé Waters

Montant des prestations :

CHF. 23'000.-

Date d'exécution :

2019 - 2020

Lieux :

Commune d'Henniez

Contexte du mandat :

- Contrôle d'air, diagnostic et suivi de désamiantage dans une usine de production alimentaire
- Respect de règle spécifique interne et lié à la production de l'eau
- Suivi de désamiantage sur de grande zone
- Contrôle, suivi et aide au MO sur l'ensemble des travaux

Diagnostic amiante, surveillance substance dangereuse et suivi de désamiantage – Nestlé Waters à Henniez

Prestations effectuées :

Diagnostic sure les zones touchées par les travaux, préparation et organisation de la soumissions. Aide au MO pour les différentes étapes. Suivi de désamiantage et contrôle du chantier. Mesures de contrôle de l'air à la fin des travaux.

Diagnostic amiante dans une partie de l'usine de production



Mesure libératoire et mesure d'air selon la norme VDI 3492 après désamiantage



Visite feux-vert avant le désamiantage sur une grande surface à désamianter

